

KOD

20001 ACCELERATOR

TANIM

Poliüretan, Akrilik ve izosiyanat bazlı boyaların kuruma ve kürlenme sürelerini kısaltmak için kullanılan özel bir katkı maddesidir. Özellikle ortam sıcaklığının **15°C'nin altına düştüğü uygulamalarda** veya **daha hızlı kuruma/kür alma gereksinimi** olduğunda sisteme eklenmesi önerilir. Bu katkı yalnızca PU, AC, izosiyanat sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır; diğer bağlayıcı tipleri ile kullanılması uygun değildir.

KULLANIM

20001 CORACRYL ACCELERATOR, aktivasyon öncesinde ağırlıkça % 1 – 3 oranında kullanılması önerilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Hızlandırıcı ilavesi, karışımın pot-life süresini önemli ölçüde kısaltır. Bu nedenle özellikle küçük yüzeyler, lokal tamiratlar ve kısa süre içinde bitirilmesi gereken uygulamalar için önerilir. Geniş yüzeylerde kullanılması, karışımın erken jelleşmesine ve uygulanabilirliğin kaybolmasına sebep olabilir.

Ayrıca hızlandırıcının belirtilen oranların üzerinde kullanılması, boyanın yayılma (flow) kabiliyetini ve nihai parlaklığını düşürür; yüzeyde portakal kabuğu, matlaşma veya düzensizlik gibi kusurlara yol açabilir.

Bunun yanında, önerilen limitlerin üzerindeki hızlandırıcı kullanımı karışımın viskozitesini hızla yükseltebileceği için, tabanca memesi, hortum içi, miksör uçları gibi uygulama ekipmanlarında tıkanma, kuruma ve kalıcı hasar riskine de neden olabilir. Bu yüzden hızlandırıcı mutlaka belirlenen oranlarda kullanılmalıdır.

DEPOLAMA

Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak 10–35 °C arasında, kuru, kapalı, havalandırmalı ve direkt güneş ışığından korunacak şekilde saklanmalıdır. Depolama sırasında gece-gündüz sıcaklık farkı 10 °C'yi aşmamalıdır. A bileşeni, 3 aydan uzun süre saklanacaksa sonraki 3 ay boyunca ambalaj ters çevrilerek muhafaza edilmelidir. Bu koşullarda ürünün raf ömrü 6 aydır.

AMBALAJ

Ambalaj (kg)

Dolum Miktarı

0,250

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu teknik föy laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.